



Anschluss Era Motoren

Era Mat T


Anschluss mit Hirschmann STAK - STAS4



Anschluss ohne Hirschmann STAK - STAS4




Anschluss MA2000



Era Star T

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS 3


max. 3 Era Star T parallel / en max. 3 moteurs en parallèle /
max. 3 motors in parallel



Änderungen jederzeit vorbehalten [c] STOBAG

Era M

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS 3



Sicherheitshinweise:



- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen.
- Elektrische Anschlüsse so ausführen, dass sie jederzeit **zugänglich und abschaltbar** bleiben.
- Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
- Die angegebene Schutzart ist nur bei einem unversehrten und vollständigen Gehäuse gegeben.
- Die örtlichen Bestimmungen sind zu beachten.

Änderungen jederzeit vorbehalten [c] STOBAG